

ハロゲンセンサーライトツイン SLH-75T 交換のお願い

2016年9月28日（2018年3月13日再掲）

平素より弊社製品をご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

この度、弊社が2007年9月から2015年4月の間に販売しました下記ハロゲンセンサーライトツイン SLH-75T におきまして、部品の不具合により、発火のおそれがあることが判明しました。該当商品をご購入頂いたお客様には、大変ご迷惑とご心配をお掛けすることを深くお詫び申し上げます。

つきましては、交換の対応をさせて頂きたく存じますので該当品をお持ちのお客様はご使用を中止して頂き、下記お問い合わせ窓口迄ご連絡を頂きますようお願い申し上げます。尚、お電話の際には、下記【該当機種】の①型番、②ロゴマークを確認させていただきます。

今後、このようなことが無いよう万全を期して参りますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

【該当機種】

ハロゲンセンサーライトツイン SLH-75T 下記2機種の交換対応をさせていただきます。

<p>①型番：<u>SLH-75T</u></p> <p>②ロゴマーク：<u>TOOL WORLD</u></p> <p>JAN コード：4975846890114</p>  	<p>①型番：<u>SLH-75T</u></p> <p>②ロゴマーク：<u>CAINZ</u></p> <p>JAN コード：4975846890312</p>  
--	---

※現在販売中の **PAOCK** センサーライト1灯ハロゲンタイプ **HSL-150PA**・センサーライト2灯ハロゲンタイプ **HSL-75PA** につきましては、対策済みのため同様の不具合はございません。安心して引き続きご使用ください。

【お問い合わせ窓口】新潟精機株式会社内

TEL：0120-33-5514（フリーダイヤル）

受付時間：午前9時～午後6時（土・日・祝日除く）、携帯電話からもお掛け頂けます。

※電話番号はお間違いの無いようお確かめの上、お掛けくださいますようお願い致します。

メールでのお問い合わせ先：sk.customer@niigataseiki.co.jp

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22-17 新潟精機株式会社 または、

〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜1丁目2番1号 株式会社カインズ